

Vandentiekio
(Komunikacija)Kamera
(Irenginio pavadinimas)


Nr. (22) 113 KORTELE

N. Vilnia
(Miestas)Mūrinė
(Gatvė)4166
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... yra kopėčių (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	0.65		193.95	Ar yra vandens? ... nėra.
Žemė		asf.		0.00	193.95	Ar yra dujų? ... nėra.
Sienos		bet.				Pastabos
Dūgnas		bet.	1.45 x 2.00	2.44	191.51	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus 2.03	191.92	
	Nr. 2			Apačia		
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Apačia		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 21.31.195.6
						Sudarė A. B. (parašas) (pavardė)
						Patikrino (parašas) (pavardė)
						1978 m. ... mėn. ... d.
						(Irenginio tyrinėjimo data)