

Vandentiekio
(Komunikacija)kamera
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (8) 193 KORTELE



N. Vilnia
(Miestas)Mūrinė
(Gatvė)4166
(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinimas duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7. met. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	bet.	0.65		191.14	Ar yra vandens? .. ne ..
Žemė	asf.		0.0	191.14	Ar yra dujų? ne ..
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.46 x 1.97	2.20	188.94	
Vamzdžiai	Nr. 1	bet.	150	Viršus 1.80 189.34 Apačia	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-3/1256. Sudarė J. Raščlauskaitė (parašas) (pavardė) Patikrino [signature] (parašas) (pavardė) 1979 m. 11. mėn. 19 d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet.	150	Viršus 1.80 189.34 Apačia	
	Nr. 3	bet.	100	Viršus 1.80 189.34 Apačia	
	Nr. 4	bet.	65	Viršus 1.80 189.34 Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	