

Vandentiekio
(Komunikacija)

kamera
(Irenginio pavadinimas)

Nr. (9) 196 KORTELE

N. Vilnia
(Miestas)


Mūrinės
(Gatvė)

1166
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. kopėčias... (Medžiaga, kiekis)	
Dangtis		ket.	0.65		190.99	Ar yra vandens? .. nėra.	
Žemė				0.0	190.99	Ar yra dujų? .. nėra....	
Sienos		bet.				Pastabos	
Dūgnas		bet.	1.50 x 2.00	2.16	188.83	Papildyta 2006.03.16	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1.76 Apačia	189.23	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
	Nr. 2	PE	20	Viršus 1.70 Apačia	189.29		
	Nr. 3			Viršus Apačia			
	Nr. 4			Viršus Apačia			
	Nr. 5			Viršus Apačia			
	Nr. 6			Viršus Apačia			
	Nr. 7			Viršus Apačia			
						Objekto Nr. 01-3/1956.	
		Sudarė	A. Daidulėvičius (parašas)			(pavardė)	
		Patikrino	[Signature] (parašas)			(pavardė)	
						1979 m.... W.... mėn. 12 d. (Irenginio tyrinėjimo data)	