




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>100px</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>lyr.</u>	<u>650</u>	<u>0.00</u>	<u>154.67</u>	Ar yra vandens?
Žemė			<u>0.00</u>	<u>154.67</u>	Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet.</u>				Pastabos <u>0.3" 154.66</u>
Dugnas	<u>bet.</u>	<u>2.10 x 2.10</u>	<u>2.63</u>	<u>152.04</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>lyr.</u>	<u>300</u>	Viršus <u>1.82</u> <u>152.85</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	<u>lyr.</u>	<u>300</u>	Viršus <u>1.82</u> <u>152.85</u>	
	Nr. 3	<u>lyr.</u>	<u>200</u>	Viršus <u>1.87</u> <u>152.80</u>	
	Nr. 4	<u>lyr.</u>	<u>150</u>	Viršus <u>1.91</u> <u>152.76</u>	
	Nr. 5			Apačia	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Apačia	
					Objekto Nr. <u>212/307.3</u> ...
					Sudarė <u>Рамис-Бочкалов</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>Швај</u> (parašas) (pavardė)
					1977 m. <u>XI</u> mėn. d.
					(Įrenginio tyrinėjimo data)