

Fekalinė kanalizacija
(Komunikacija)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)

Kortelė Nr.(124)

Vilnius, Naujoji Vilnia
(Miestas)

Liepto
(gatvė)


4195
(Planšeto nomenklatura)

ŠLINIO PJŪVIAI (m.)



PRIRIŠIMO SCHEMA

X=6062503.91
Y=590119.44

Vertikalusis



Horizontalusis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio		Altitudė	Lipynės nėra	
Dangtis		KET	315	0.00		141.04	(Medžiaga, kiekis)	
Žemė				0.00		141.04	Ar yra vandens?	
Sienos		PVC					Ar yra dujų? nėra	
Dugnas		PVC	300	1.09		139.95	Pastabos: -	
Vamzdžiai	Nr.1	PVC	110	Viršus	1.30	139.74	UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" FIL. "TOPOGRAFIJA"	
				Apačia				
	Nr.2	PVC	160	Viršus				
				Apačia	1.28	139.76		
	Nr.3	PVC	110	Viršus			Objektas:	
				Apačia	1.30	139.74		
	Nr.4			Viršus				
				Apačia				
	Nr.5			Viršus			Sudarė	M.Galaitis
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.6			Viršus			Patikrino	V.Augūnas
				Apačia				(parašas) (pavardė)
	Nr.7			Viršus			2013 m. 06 mėn. d. (Įrengimo tyrinėjimo data)	
				Apačia				