

4



<u>Naudot.</u>	šulinio	Nr. () <u>138</u>	KORTELE
(Komunikacija)	(Inginio pavadinimas)	<u>4195</u>	
<u>Šiluvos</u>	<u>Liepto</u>	(Planšeto nomenklatura)	
(Miestas)	(Gatvė)		

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti: m)

PRIRĖSIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met. kapa ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		141,69	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2,0	2,39	139,30	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 1,94 Apačia 139,75	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 21-2-4861.
	Nr. 2	- - -	- - -	Viršus 1,94 Apačia 139,75	
	Nr. 3	pl	20	Viršus 1,94 Apačia 139,75	
	Nr. 4	- - -	- - -	Viršus 1,94 Apačia 139,75	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <u>mf -</u> <u>Meškėnys</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>pf -</u> <u>Meškėnys</u> (parašas) (pavardė)
					1988 m. ... mėn. 26 d. (Inginio tyrinėjimo data)