

<u>VANDENTIEKIS</u>		<u>(Komunikacija)</u>		<u>(Irenginio pavadinimas)</u>		Nr. <u>(11)</u> <u>231</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u>		<u>(Miestas)</u>		<u>SODELICI</u>		<u>4228</u>	
<u>(Planšeto nomenklatura)</u>		<u>PRIRIŠIMO BRĖŽINYS</u>					

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		bet	640		180.14	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		-		0.00	180.14	Ar yra vandens?
Sienos		bet				Ar yra dujų?
Dugnas		bet	2.00	2.88	177.26	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	bet	150	Viršus 2.40	177.74	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-388P...</u> Sudarė <u>MAKOS</u> (parašas) <u>MAKOS</u> (pavardė) Patikrino <u>DELMY</u> (parašas) <u>PAVIRYS</u> (pavardė) 19 <u>84</u> m. mėn. <u>4</u> d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	bet	150	Viršus 2.40	177.74	
	Nr. 3			Viršus		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		
				Viršus		

68