

-14-



F. Kanadiračio šulinio Nr. (*17*) *131* KORTELE
 (Komunikacija) (Irenginio pavadinimas) *4243*
Vilnius *Palydovo*
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 4 ep (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		174,60	
Žemė			0,00	174,60	Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	110	1,78	172,82	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	Kor	200	Viršus Apačias 1,93	172,65
	Nr. 2	Kor	200	Viršus Apačias 1,96	172,64
	Nr. 3			Viršus Apačias	
	Nr. 4			Viršus Apačias	
	Nr. 5			Viršus Apačias	
	Nr. 6			Viršus Apačias	
	Nr. 7			Viršus Apačias	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <i>01.2-9589</i>
Sudarė					<i>Plėnė</i> <i>R. Krišnauskas</i> (parašas) (pavardė)
Patikrino					<i>01.2.9589</i> (parašas) (pavardė)
1978 m. mėn. 15 d.					(Irenginio tyrinėjimo data)