

Vandentiekis
(Komunikacija)

Kamera
(Įrenginio pavadinimas)

Nr. (3) 103 KORTELE

N. Vilnia
(Miestas)

Mūrinė
(Gatvė)



4844
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... mch. kopėčios. (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	0.65		193.12	Ar yra vandens? ... nėra...
Žemė	asf.		0.0	193.12	Ar yra dujų? nėra...
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1.50 x 2.00	2.60	190.52	
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus 2.30 190.82	
	Nr. 2			Apačia	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS					Objekto Nr. <u>01-3/1956</u>
Sudarė					<u>A. Koldobas</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino					<u>Adas</u> (parašas) (pavardė)
1978 m. 14. mėn. 19 d.					(Įrenginio tyrinėjimo data)