

-3-

61 ITI Nr. 91

Vandentiekis
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)


Šulinys
(Irenginio pavadinimas)
Palydovo
(Gatvė)

Nr. (1) 11 KORTELE
4244
(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... <u>Kopėčių</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>bet</u>	<u>650</u>		<u>187,52</u>	Ar yra vandens? <u>479</u>
Žemė	<u>gn</u>				Ar yra dujų?
Sienos	<u>bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>bet</u>	<u>200</u>	<u>2,57</u>	<u>184,95</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>bet</u>	<u>200</u>	Viršus <u>2,06</u> <u>185,46</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-5973</u>
	Nr. 2	<u>bet</u>	<u>200</u>	Apačia <u>2,06</u> <u>185,46</u>	
	Nr. 3	<u>pl</u>	<u>25</u>	Viršus <u>2,16</u> <u>185,36</u>	
	Nr. 4			Apačia	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Apačia	
	Nr. 7			Viršus	
					Sudarė <u>P. B. M.</u> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <u>G. G.</u> (parašas) (pavardė)
					19 <u>93</u> m. <u>03</u> mėn. <u>17</u> d.
					(Irenginio tyrinėjimo data)