



4


<u>Vandent.</u> (Komunikacija)		kameros	Nr. () <u>112</u>		KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)		(Inginio pavadinimas) <u>Medaus</u>	<u>4256</u>		(Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis



Horizontalinis





Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		168,36	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,0	2,03	166,33	Paatūros
Vamzdžiai	Nr. 1	ket.	100	Viršus Apačia	1,73 166,63	
	Nr. 2	Lu.	50	Viršus Apačia	1,55 166,81	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-4237

Sudarė	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>
Patikrino	<u>[Signature]</u>	<u>[Signature]</u>

1984 m. mėn. 22 d.
(Inginio tyrinėjimo data)