

Восстановление

(Komunikacija)

Вильнюс

(Miestas)

(Inginio pavadinimas)

Тюбпайпо

(Gatvė)

Nr. () 21 KORTELE


4256

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		lyz.	650	A	173.31	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		žem.		B	173.32	Ar yra vandens?
Sienos		sem.				Ar yra dujų?
Dugnas		sem.		2.54	170.67	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	lyz.	100	Viršus Apačia	2.14 171.17	
	Nr. 2	lyz.	100	Viršus Apačia	2.14 171.17	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
						Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
						Objekto Nr. 91.3/13.72..
						Sudarė <i>Prof. Vieslė</i> (parašas) (pavardė)
						Patikrinė <i>Prof. Dėmė</i> (parašas) (pavardė)
						1977 m. 2.16.06 mėn. 6 d.
						(Inginio tyrinėjimo data)