

Богородский

Nr. (6) 2 KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inginio pavadinimas)

Булгур

4259

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



ŠULINIO PIŲVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ryz.	650	A	156.42	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		A		B	156.41	Ar yra vandens?
Sienos		sem				Ar yra dujų?
Dugnas		sem	2.15 x 2.15	2.77	153.65	Pastaba
Vamzdis	Nr. 1	ryz.	200	Viršus	2.41	154.01
				Apačia		
	Nr. 2	ryz.	200	Viršus	2.41	154.01
				Apačia		
	Nr. 3	ryz.	100	Viršus	2.41	154.01
				Apačia		
	Nr. 4			Viršus		
	Nr. 5			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 6			Apačia		
				Viršus		
	Nr. 7			Apačia		
				Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 21.3.1492.

Sudarė (parašas) (pavardė)

Patikrinė (parašas) (pavardė)

1977. m. sausio mėn. 29 d.
(Inginio tyrinėjimo data)