

<u>vanden.</u> (Komunikacija)		Šulinio (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>43</u> KORTELE	
<u>Silvinas</u> (Miestas)		<u>Užlienuj</u> (Gatvė)		<u>4264</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Plotas	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... 6 ... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		165,75	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	2100	2175	163,00	Pastabos
Vazdžiai	Nr. 1	ket.	150	Viršus	2119	163,56
	Nr. 2	- - -	- - -	Viršus	2119	163,56
	Nr. 3	ket.	65	Viršus	2120	163,55
	Nr. 3	vamzdis PE	50	Viršus		
	Nr. 5			Viršus		
	Nr. 6			Viršus		
	Nr. 7			Viršus		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-2-48.61.</u>	
Sudarė <u>...</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>...</u>	(parašas) (pavardė)
19 <u>87</u> m. ... <u>12</u> ... mėn. <u>29</u> d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	

PATIKSLINTA: 2009.03.