

F. Kanalizacija

Šulinio

Nr. (M) 33^a KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

Vilnius

4266

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



$$\begin{array}{r} x | 24157,99 \\ y | 38856,82 \end{array}$$

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met. 36 p. Korteles (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		157,86	Ar yra vandens?
Remė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	200	6,40	151,46	
Vamzdžiai	Nr. 1	g/b 400	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	6,90 150,96	
	Nr. 2	g/b 400	Viršus		
			Apačia	6,90 150,96	
	Nr. 3	pl 200	Viršus		Objekto Nr. 01-2-8570
			Apačia	2,25 153,61	
	Nr. 3 ^a	pl 200	Viršus		Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
			Apačia	6,75 151,01	
	Nr. 5		Viršus		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		1996 m. mėn. d.
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		(Įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia		