

ВОДОПРОВОД

Колодец № 6. / 141

Город *Вильнюс*


Номенклатура
планшета

4268

Дело №

19*60* г.


Чертеж колодца
М 1:50



Отметки

Крыши	Дно	Трубы
146.77	146.35	$H_1 = 146.49$ $H_2 = 146.56$ $H_3 = 146.72$

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун <i>нет</i>	Магистр.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Новый $H =$
Стены	Кирпич. бетон					
Дно	Бетон. <i>земл.</i>	Подкл.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Старый $H =$
Скобы	Чугун <i>нет</i>					
Год строит.	19	Разводяшая	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Московский $H =$
Налич. воды	—					
Налич. газа	—	Подключ.	$d =$ чуг. жел.		$d =$ Р. Ф.	Колонка водоразб.
		Институт проектирования промышленного строительства				Отдел изысканий
		Объект <i>Жилой район с/пункт 3-й "Кермен"</i>				
		Нив. №	Гл. геодезист			
			Рук. группы			
		Дата	Исполнитель	<i>Тамбовский</i>		<i>Сейсм</i>
			Чертил			
			Проверил			

труба 1 - водопровод