

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 26/62



Город *Н. Вильнюс*

Номенклатура
планшета *4268*

Дело №

19 *60* г.


Чертеж колодца
М 1: *25/15.42*



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
151.42	149.27	149.22	-	-

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.

Крышка <i>чугунная</i> <i>бетонная</i>
Стены <i>кирп.</i> <i>бет.</i>
Дно <i>кирп. бет.</i> <i>земля</i>
Скобы <i>нет</i>
Наличие воды <i>есть (заг.)</i>
Наличие газа <i>-</i>
Год строительства 19

Т Р У Б

Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Объект <i>Промышленные здания 3-й серии</i>							
Инв. №	Гл. геодезист						
	Рук. группы						
	Исполнитель		<i>Талитовский</i>		<i>В.И.</i>		
	Чертил						
Дата	Проверил						