

<u>F.K.</u> (Kommunikacija) <u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>DUMK</u> (Gatvė)		Nr. (<u>1</u>) <u>240</u> KORTELE <u>4271</u> (Planšto nomenklatura)	
SULINIO PIUOIAI (Matavimų duomenys)		PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			
Vertikalinis Horizontalinis					

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		ketus	650		137.70	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		betonas				Ar yra dujų?
Dugnas		betonas	1000	0.98	136.80	Pastabos
Vamzdis	Nr. 1	pvc	160	Viršus Apačia	110	136.68
	Nr. 2	pvc	160	Viršus Apačia	110	136.68
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>11.31</u>	
Sudarė <u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
Patikrino <u>[Signature]</u>	(parašas) (pavardė)
1978 m. mėn. d.	
(Įrenginio tyrinėjimo data)	