

1972

- 11 -

ITI Nr. 91

<u>FEK. KANAL.</u> (Komunikacija)		<u>KAMEROS</u> (Ingininio pavadinimas)		Nr. () <u>223^B</u>	<u>KORTELE</u>
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>PRIEKALO</u> (Gatvė)		<u>4272</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PIOVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>M.E.T. 4</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>KET</u>	<u>650</u>		<u>142.65</u>	
Žemė						Ar yra vandens? <u>1/1000</u>
Sienos		<u>BET</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>BET</u>	<u>280x280</u>			Pastabos <u>UŽTERŠTAS</u>
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>ASBC</u>	<u>200</u>	Viršus Apačia		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-4193</u> Sudarė <u>SAVICKAS</u> (parrašas) (pavardė) Patikrino <u>ASLAVEN</u> (parrašas) (pavardė) <u>1972</u> m. mėn. d. (Irenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2			Viršus Apačia		
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		