

<i>Sancler</i> (Komunikacija) <i>Vilnius</i> (Miestas)		kameros (Inginio pavadinimas) <i>skydo</i> (Gatvė)		Nr. () <i>115</i> KORTELE <i>4273</i> (Planšeto nomenklatura)		
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)						
Vertikalinis						
PRIRIŠIMO BRĖŽINYS						
Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>met. kerp.</i> (Medžiaga, kiekis)
Dengtis		ket.	650		B. 143,88	Ar yra vandens?
Žemė				0	143,88	Ar yra dujų?
Sienos		bet.				Pastabos <i>P. 143,82</i> PATIKRINTA
Dūgnas		bet.	<i>1,84</i> <i>2,44</i>	<i>2,29</i>	<i>141,09</i>	<i>2003.11.15</i>
Vamzdynai	Nr. 1	ket.	300	Viršus Apečia	<i>1,99</i> <i>141,89</i>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <i>21-2-4865</i> Sudarė <i>...</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>...</i> (parašas) (pavardė) 1988 m. mėn. 27 d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	-	-	Viršus Apečia	<i>1,99</i> <i>141,89</i>	
	Nr. 3	ket.	100	Viršus Apečia	<i>2,09</i> <i>141,29</i>	
	Nr. 4			Viršus Apečia		
	Nr. 5			Viršus Apečia		
	Nr. 6			Viršus Apečia		
	Nr. 7			Viršus Apečia		