

<u>VANDENTIEKIO</u> (Komunikacija)		<u>ŠULINIO</u> (Įrenginio pavadinimas)		Nr. () <u>123</u> KORTELE	
<u>VILNIUS</u> (Miestas)		<u>LELIJŲ</u> (Gatvė)		<u>4274</u> (Planšeto nomenklatura)	
ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS	
Vertikalinis					

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	KEI	650		143.32	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	BEI				Pastabos
Dugnas	BEI	2000	2.60	140.72	
Vamzdžiai	Nr. 1	KEI	150	Viršus 2.30 Apačia 141.02	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>91-2-5100</u> Sudarė <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>[Signature]</u> (parašas) (pavardė) 1972 m. <u>07</u> mėn. <u>25</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	KEI	150	Viršus 2.30 Apačia 141.02	
	Nr. 3	KEI	100	Viršus 2.30 Apačia 141.02	
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	