




F. Kanalizacija Suliny Nr. (18) 64 KORTELE
(Komunikacija) (Įrenginio pavadinimas) 4274
Vilnius (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatūra)

SULINIO PIŪVIAI (Matmenys duoti m) **PRIRIŠIMO BRĖŽINYS**

Vertikalinis


Horizontalinis




Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>Kopos 101</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		138,23	Ar yra vandens? <u>ne</u>
Žemė	Gr				Ar yra dujų? <u>ne</u>
Sienos	Bet				Pastabos <u>už f. 101</u>
Dugnas	Bet	2,00	4,26	133,97	
Vamzdžiai	Nr. 1	g/b 1000	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>18-2-5199</u> Sudarė <u>P. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. mėn. d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
			Apačia	5,47	132,76
	Nr. 2	g/b 1000	Viršus		
			Apačia	5,47	132,76
	Nr. 3		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		