

- 3 -

F. Kanalizacija

Šulinio

Nr. (10) 133 KORTELE

(Komunikacija)

(Inžinierio pavadinimas)

Vilnius

Paškeničio tka

4275

(Miestas)

(Gatvė)



(Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PLOVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		151,98	Ar yra vandens?
Žemė					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	1,00	1,87	150,11	
Vamzdžiai	Nr. 1	ker	150	Viršus Apačia 2,30	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-6079
	Nr. 2	ker	150	Viršus Apačia 2,32	
	Nr. 3	ak	100	Viršus Apačia 1,85	
	Nr. 4	ak	100	Viršus Apačia 1,98	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	
					Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					199? m. mėn. 10 d.
					(Inžinierio tyrinėjimo data)