

- 5 -

F. Kandalizacija (Kommunikacija)		Šulinio (Inžinierinio pavaadinimas)		Nr. (3) 1559		KORTELE	
Vilnius		Paškovio - Grotka		4275			
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PLOVIAI (Matmens duotai m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavaadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 6.6p (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		ket.	650		149,15	
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dugnas		bet.	1,0	3,49	145,68	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	kor	150	Viršus		
				Apačia	2,30	146,85
	Nr. 2	kor	200	Viršus		
				Apačia	3,58	145,57
	Nr. 3	kor	150	Viršus		
				Apačia	3,07	146,08
	Nr. 4	ket	100	Viršus		
				Apačia	3,53	145,62
	Nr. 1 ^a	kor	150	Viršus		
				Apačia	3,67	145,48
	Nr. 6			Viršus		
				Apačia		
	Nr. 7			Viršus		
				Apačia		

Inžinierinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. P. 1. P. 6. P. 7. 9.	
Sudarė	P. 1. P. 6. P. 7. 9.
Patikrino	P. 1. P. 6. P. 7. 9.
19.34 m. 06. mėn. 10. d.	
(Inžinierinio tyrinėjimo data)	