

<u>F. Kamalavičius</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Kamera</u> (Įrenginio pavadinimas) <u>Pengalos</u> (Gatvė)		Nr. (<u>25</u>) <u>62</u> KORTELE <u>4275</u> (Planšeto nomenklatūra)	
---	--	--	--	--	--

SULINIO PLOVIAI (Matmenys dupli m)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudė	Lipynės
Dangtis		Kot	650		139,84	(Medžiaga, kiekis)
Žemė		Gr				Ar yra vandens? ...
Sienos		Bet				Ar yra dujų?
Dugnas		Bet	3,00 2,50	5,10	134,74	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	g/b	1000	Viršus Apačia	5,05 134,79	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-5999</u> Sudarė <u>P. K.</u> <u>Kl. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P.</u> <u>K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>87</u> m. mėn. <u>23</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	pl	500	Viršus Apačia	4,82 135,02	
	Nr. 3	pl	500	Viršus Apačia	4,82 135,02	
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		