

<u>F. Namavizacija</u> (Komunikacija) <u>Silainys</u> (Miestas)		<u>Šulinys</u> (Inginio pavadinimas) <u>Pengalės</u> (Gatvė)		Nr. <u>(2) 64</u> KORTELE <u>4275</u> (Planšeto nomenklatura)	
--	--	---	--	--	--

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

(6,00)
(2,88)

Vertikalinis

Horizontalinis

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės met 10.4.92 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	Ket	650		140,76	Ar yra vandens?
Žemė	Ga				Ar yra dujų?
Sienos	Bet				Pastabos
Dugnas	Bet	200	480	135,96	
Vamzdyniai	Nr. 1	g/b 800	Viršus		Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
			Apačia	5,45	
	Nr. 2	g/b 800	Viršus		Objekto Nr. <u>01-2-7192</u>
			Apačia	5,45	
	Nr. 3		Viršus		Sudarė <u>P. Mironas</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 4		Viršus		Patikrino <u>B. Geras</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
	Nr. 5		Viršus		1993 m. ... 01. ... mėn. ... 19 d.
			Apačia		
	Nr. 6		Viršus		(Inginio tyrinėjimo data)
			Apačia		
	Nr. 7		Viršus		
			Apačia		