

Vanden tiekis kameros
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius (N. Vilnia) Gerovis
(Miestas) (Gatvė)

Nr. () *111* KORTELE
4276
(Planšto nomenklatura)

SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)
PRIRIŠIMO BRŽINYS

Vertikalinis
Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <i>koet</i> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		139,47	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	139,47	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos <i>Bilpozone</i> <i>2.3. tūlumo pld 300</i> <i>12m uz kameros</i>
Dūgnas	bet.	2,66x2,19	3,20	136,27	
Vamzdžiai	Nr. 1	KET 300	Viršus 2,60 Apačia	136,87	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS
	Nr. 2	PE 250	Viršus 2,60 Apačia	136,87	
	Nr. 3	PE 250	Viršus 2,60 Apačia	136,87	Objekto Nr. <i>01-2-11163</i>
	Nr. 4	PE 160	Viršus 2,67 Apačia	136,80	
	Nr. 5		Viršus Apačia		Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė)
					2003 m. mėn. d.
					(Inginio tyrinėjimo data)