

F. Kravčiūnas
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

Šulinys
(Įrenginio pavadinimas)
Genovės
(Gatvė)



Nr. (34) 71 KORTELĖ
4276
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		<u>Ket</u>	<u>650</u>		<u>141,93</u>	
Žemė		<u>Ga</u>				Ar yra vandens?
Sienos		<u>Bet</u>				Ar yra dujų?
Dugnas		<u>Bet</u>	<u>2,00</u>	<u>5,50</u>	<u>136,43</u>	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>glb</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia	<u>6,40</u> <u>135,53</u>	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-1192</u> Sudarė <u>P. Kravčiūnas</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>G. Genovės</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>93</u> m. <u>01</u> mėn. <u>19</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	<u>glb</u>	<u>800</u>	Viršus Apačia	<u>6,40</u> <u>135,53</u>	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		