

<u>F. Kanakacija</u> (Komunikacija) <u>Vilnius</u> (Miestas)		<u>Suliny</u> (Irenginio pavadinimas) <u>Sinokomdis</u> (Gatvė)		Nr. (<u>1</u>) <u>102</u> KORTELE 4277 (Planšeto nomenklatura)	
---	--	--	--	--	--

ŠULINIO PIUVIAI (Matmenys duoti m)

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės <u>met 2 40</u> (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	<u>Ket</u>	<u>650</u>		<u>156,60</u>	Ar yra vandens?
Žemė	<u>Gr</u>				Ar yra dujų?
Sienos	<u>Bet</u>				Pastabos
Dugnas	<u>Bet</u>	<u>1,00</u>	<u>1,18</u>	<u>155,42</u>	
Vamzdžiai	Nr. 1	<u>Ket</u>	<u>150</u>	<u>130</u>	<u>155,30</u>
	Nr. 2	<u>Ket</u>	<u>200</u>	<u>132</u>	<u>155,28</u>
	Nr. 3				
	Nr. 4				
	Nr. 5				
	Nr. 6				
	Nr. 7				

Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS	
Objekto Nr. <u>01-2-1047</u>	Sudarė <u>P. Kanakacija</u> (parašas) (pavardė)
Patikrino <u>P. Kanakacija</u> (parašas) (pavardė)	
19 <u>92</u> m. <u>11</u> mėn. <u>02</u> d.	
(Irenginio tyrinėjimo data)	