


<u>F. Kanalizacija</u> (Komunikacija)	<u>Sūdinys</u> (Įrenginio pavadinimas)	Nr. (<u>2</u>) <u>103</u> KORTELE
<u>Vilnius</u> (Miestas)	<u>Sindamulis</u> (Gatvė)	<u>4277</u> (Planšeto nomenklatura)


ŠULINIO PIUVIAI (Maitinys duoli m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės ... met 3617... (Medžiaga, kiekis)
Dangtis		Ket	650		156,87	Ar yra vandens?
Žemė		Gr				Ar yra dujų?
Sienos		Bet				Pastabos
Dugnas		Bet	1,0	1,37	155,50	
Vamzdžiai	Nr. 1	Ket	200	Viršus Apačia 1,64	155,23	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01-2-7017 Sudarė <u>P. K.</u> <u>M. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>K.</u> <u>L. K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. ... <u>11</u> ... mėn. ... <u>02</u> d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	Ket	200	Viršus Apačia 1,64	155,23	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		