

F. Hanaševičius

Šulinio

Nr. (2) 36^c KORTELĖ

(Komunikacija)

(Inžinierinio pavadiniimas)

Vilnius

Sienų kom. kės

4277

Miestas)

(Gatvė)




(Planavimo būsenos klastūra)

ŠULINIO PLOVIAI (Matmenys duobės m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		154,11	(Medžiaga, kiekis)
					Ar yra vandens?
					Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	100	1,43	152,68	
Nr. 1	ket	100	Viršus		Inžinerinių tyrimų INSTITUTAS
			Apačia	151	
Nr. 2	ket	100	Viršus		Objekto Nr. 41-2-8669
			Apačia	1,51	
Nr. 3			Viršus		Sudarė <u>P. J. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
Nr. 4			Viršus		Patikrino <u>P. J. J. J.</u> (parašas) (pavardė)
			Apačia		
Nr. 5			Viršus		19. 96 m. mėn. 23 d.
			Apačia		
Nr. 6			Viršus		(Įrenginio tyrimėjimo data)
			Apačia		
Nr. 7			Viršus		
			Apačia		

Inžinerinių tyrinėjimų
INSTITUTAS

Objekto Nr. 01-2-8869

Sudarė

(parašas) (pavardė)

Patikrino

(parašas) (pavardė)

19... m. mėn. ... d.

(Inžinierinio tyrinėjimo data)