

Водопробор

(КОЛОНКА)

Nr. (8) 43 KORTELE

(Komunikacija)

(Įrenginio pavadinimas)

4277

Н. Вильня

Вайся

(Miestas)


(Gatvė)

(Planšeto nomenklatura)



SULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis



Horizontalinis



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės 7 (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	lyg.	650		154.83	Ar yra vandens?
Žemė			0,00	154,83	Ar yra dujų?
Sienos	bet.				Pastabos
Dugnas	bet.	2.06 x 2.00	2.52	152.31	
Vamzdynai	Nr. 1	lyg.	100	Viršus 2.05 Apačia 152.78	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. ... 9-3.24.77.
	Nr. 2			Viršus	
	Nr. 3			Viršus	
	Nr. 4			Viršus	
	Nr. 5			Viršus	
	Nr. 6			Viršus	
	Nr. 7			Viršus	
					Sudarė [Signature] - Bročogob (parašas) (pavardė)
					Patikrino [Signature] - (parašas) (pavardė)
					1977 m. V. VI mėn. 25 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)