




F. Kanalizacija šulinio Nr. (15) 2 **KORTELE**
 (Komunikacija) (Inginio pavadinimas)
Vilnius Pastoriai-Grotka 4278
 (Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)

ŠULINIO PIŪVIAI (Matmenys duotii m)

PRIRIŠIMO BRĖŽINYS

Vertikalinis

Horizontalinis



Pavadinimas		Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis		ket.	650		153,27	(Medžiaga, kiekis)
Žemė						Ar yra vandens?
Sienos		bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas		bet.	1.0	2.88	150,39	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	ko	150	Viršus Apačia 3,21	150,06	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>21-2-6019</u> Sudarė <u>P. K.</u> <u>M. K.</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>P. K.</u> <u>G. K.</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. mėn. d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	ko	150	Viršus Apačia 3,22	150,05	
	Nr. 3			Viršus Apačia		
	Nr. 4			Viršus Apačia		
	Nr. 5			Viršus Apačia		
	Nr. 6			Viršus Apačia		
	Nr. 7			Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		
				Viršus Apačia		