



4279

КАНАЛИЗАЦИЯ	Колодец № <u>1/122</u>	Город <u>Н-Вильнюс</u>	Улица <u>Парко</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	------------------------	------------------------	--------------------	--------------	-----------------


Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. № 2
159.67	156.72	156.67	156.70	

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.		Т Р У Б									
Крышка чугунная — бет		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №			
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.		
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер				
Дно кирп. бет.		Институт проектирования городского и сельского строительства									
Скобы 7 шт											
Наличие воды		Интв. №		Гл. геодезист		Водоснабжение		Отдел изысканий			
Наличие газа				Рук. группы							
Год строительства 19		Дата 9.XII.62		Исполнитель						Чертит	
				Проверил							