

4279

КАНАЛИЗАЦИЯ

Колодец № 2 / 124


Город Н-Вильня

Улица Парко

Дело №


19 62 г.

Чертеж колодца
М 1:50



О т м е т к и				
Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. №	подкл. №
159.98	засорён глуб: 155.70			

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е										
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б						
				Вход		Выход				
Крышка чугунная - бетон	Стены кирп-бет.	Дно кирп. бет.	Скобы 6	Наличие воды засорён	Наличие газа	Год строительства 19	Инв. №			
				диам.	матер.	диам.	матер.			
Институт проектирования городского и сельского строительства						Отдел изысканий				
Объект 2824										
				Дата 9. XII. 62г.	Гл. геодезист	Водне	Ванис			
					Рук. группы					
					Исполнитель	Варичев	В.И.			
					Чертил					
					Проверил					