


4279


Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>18/143</u>	Город <u>Н-Вильнюс</u>	Улица <u>Парко</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.
--------------------	-------------------------	------------------------	--------------------	--------------	-----------------

О т м е т к и				П Р И В Я З К А		
Крышка	Л о т к а		Т р у б			
	у входа	у выхода	подкл. №			подкл. №
158.34	155.89	155.85				
Знач.: 158.49						

О П И С А Н И Е											
Состояние колодца и матер.				Т Р У Б							
				В х о д		В ы х о д		Подкл. №		Подкл. №	
				диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная				100	чуг	150	кер				
Стены кирп. бет.											
Дно кирп. бет.				Институт проектирование городского строительства						Отдел изысканий	
Скобы 5											
Наличие воды				Объект <u>2824</u>		Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы	
Наличие газа											
Год строительства 19				Дата <u>12.11.62</u>		Исполнитель		Чертит		Проверил	

Чертеж колодца
М 1:50



ул. Парко