

4279

Форма 54 г

Канализация	Колодец № <u>25/156</u>	Город <u>Н-Вильнюс</u>	Улица <u>Парко</u>	Дело № _____	19 <u>62</u> г.				
Чертеж колодца М 1:50		О т м е т к и		П Р И В Я З К А					
		Крышка	Лотка			Тру б			
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №					
	159.66	157.88	157.84	157.86					
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
		Вход		Выход		Подкл. № 3		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Крышка чугунная		150	кер	150	кер	100	чуг		
Стены кирп. бет.									
Дно кирп. бет.									
Скобы 1 металл									
Наличие воды									
Наличие газа									
Год строительства 19		Институт проектирование городского строительства				Отдел изысканий			
		Объект 2824							
Инв. №		Гл. геодезист		Рук. группы		Исполнитель			
Дата		Чертит		Проверил					
12. XII. 62г.									