

KANALIZACIJA



Šulinys Nr. 22Planšetas 4279
(nomenklatura)Miestas H-Banėnės

Byla

1963 m.

Šulinio brėžinys

M. 1:




A L T I T U D Ė S

Dangčio	L a t a k o		V a m z d ž i ū	
	prie įėjimo	prie išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
152.66	151.21	151.19	151.33	

P r i r i š i m a s

y. Banėnės



A P R A Š Y M A S

Šulinio stovis ir medžiaga

Dangtis špižinis

Sienos plytų, betono

Dugnas plytų, betono

K a b ė s)

V a n d u o

D u j o s

Pastatytas 1963 m.

V A M Z D Ž I Ū

Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
150	ker.	150	ker.	100	nyr.		

Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas

Tyrinėjimų skyrius

O b j e k t a s 2824

Inv. Nr.

Vyr. geodezininkas

Grupės vadovas

Vykdytojas

Bratžė

Tikrino

Data

29.1.63