




KANALIZACIJAŠulinys Nr. **24**Planšetas **4279**
(nomenklatūra)Miestas **11 - Bucebus**

Byla

1963 m.

Šulinio brėžinys**M. 1: 50****A L T I T U D Ė S**

Dangčio	L a t a k o		V a m z d ž i ū	
	prie įėjimo	prie išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
152.64	150.42	150.41		

P r i r i š i m a s**y. Bucebus****A P R A Š Y M A S**

Šulinio stovis ir medžiaga

Dangtis špižinisSienos plytų, betonoDugnas plytų, betonoK a b ė s **3**

V a n d u o

D u j o s

Pastatytas 19.....m.

V A M Z D Ž I Ū

Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
150	ker	150	ker				

Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas

Tyrimų skyrius

Objektas **2824**

Inv. Nr.

Vyr. geodezininkas

Grupės vadovas

Vykdytojas

Data

Bratžė

Tikrino