

51

4279

Форма № 4

№№ кол. 4	Сеть: Канализации	Улица <i>Тарко-Терганес</i>	№№ заказа	Год 19 <i>60</i>	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:25; 1:50		Отметки		П Р И В Я З К А					
		Крышки	Лотка	Труба					
			у входа	у выхода	подкл. № 1	подкл. №			
		153.00	153.03	153.03	153.04				
		<i>Колодец не работает</i> <i>24.1.63г. Диринс</i>							
О П И С А Н И Е									
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. № 1		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.		150	кер	150	кер	150	кер		
Дно кирп. бет.									
Скобы		ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ							
Наличие воды		Объект							
Наличие газа		Инв. №	Нач. произв. групп.						
Год строительства 19		Дата	Рук спец. бригады						
		11. VII. 60	Исполнитель		<i>Вайткус</i>				<i>Машин</i>
			Чертил						
			Проверил						