

КАНАЛИЗАЦИЯ

134
Колодец № ~~3/112~~

Город Вильнюс




Номенклатура
планшета 4281

Дело №

19 64 г.

Чертеж колодца
М 1:50


138,64



О т м е т к и

Крышка	Лотка		Труба	
	у входа	у выхода	подкл. № 3	подкл. №
138,64				

П Р И В Я З К А



О П И С А Н И Е

Состояние колодца и матер.	Т Р У Б							
Крышка чугунная	В х о д		В ы х о д		Подкл. № 3		Подкл. №	
	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стены кирп. бет.	150	Кер.	150	Кер.	100	Кер.	—	—
Дно кирп. бет	Институт проектирования промышленного строительства						Отдел изысканий	
Скобы нет	Объект В-1245							
Наличие воды	Инв. №	Гл. геодезист		Чернаускас				
Наличие газа		Рук. группы		Бабкаускас		[Signature]		
Год строительства 19 64	Дата 1964. I	Исполнитель		Бабкаускас		[Signature]		
		Чертил						
		Проверил						