



F. Kamali exija
(Komunikacija)
Vilnius
(Miestas)

kameros
(Įrenginio pavadinimas)
Pigmonis
(Gatvė)

Nr. (3) 175 KORTELE
4281
(Planšeto nomenklatūra)

ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)

PRIRIŠIMO BRŽINYS



Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		138,51	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	180,2,00	3,43	135,11	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	g/b 300	Viršus 3,45 Apačia	135,09	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. 01.2.2.57. Sudarė <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) Patikrino <i>[Signature]</i> (parašas) (pavardė) 1992 m. 07. 13 d. (Įrenginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	g/b 300	Viršus 3,45 Apačia	135,09	
	Nr. 3		Viršus Apačia		
	Nr. 4		Viršus Apačia		
	Nr. 5		Viršus Apačia		
	Nr. 6		Viršus Apačia		
	Nr. 7		Viršus Apačia		