

10

F. Kandaliza Šulinio Nr. (7) 107 KORTELE
(Komunikacija) (Inginio pavadinimas) 4282
Vilnius Dramonės
(Miestas) (Gatvė) (Planšeto nomenklatura)
ŠULINIO PLOVIAI (Matavimas duoti m) PRIIRŠIMO BRŽINYS MN
2MN

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės
Dangtis	ket.	650		138,25	(Medžiaga, kiekis)
Žemė					Ar yra vandens?
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1,50	2,07	136,18	Pastabos
Vamzdžiai	Nr. 1	g/b 250	Viršus 2,61	135,64	Inžinerinių tyrinėjimų INSTITUTAS Objekto Nr. <u>01-2-6157</u> Sudarė <u>P. Kandaliza</u> (parašas) (pavardė) Patikrino <u>G. Geringas</u> (parašas) (pavardė) 19 <u>92</u> m. mėn. <u>13</u> d. (Inginio tyrinėjimo data)
	Nr. 2	g/b 300	Viršus 2,63	135,62	
	Nr. 3		Viršus		
	Nr. 4		Viršus		
	Nr. 5		Viršus		
	Nr. 6		Viršus		
	Nr. 7		Viršus		