

4282

№ № кол. 19/117		Сеть: Канализации		Улица Станкостроит. 3-д ин. 40 лет Октября		№ № заказа		Год 1960		г. Вильнюс																					
Чертеж колодца М 1:25				Отметки																											
				Крышки	Лотка		Трубы																								
					у входа	у выхода	подкл. №					подкл. №																			
				138.35	137.00	136.85																									
				Состояние колодца и мат.																											
				<table border="1"> <tr> <th colspan="2">Вход</th> <th colspan="2">Выход</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> <th colspan="2">Подкл. №</th> </tr> <tr> <th>диан.</th> <th>матер.</th> <th>диан.</th> <th>матер.</th> <th>диан.</th> <th>матер.</th> <th>диан.</th> <th>матер.</th> </tr> <tr> <td>150</td> <td>азб. бет.</td> <td>150</td> <td>азб. бет.</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №		диан.	матер.	диан.	матер.	диан.	матер.	диан.	матер.	150	азб. бет.	150	азб. бет.
Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №																									
диан.	матер.	диан.	матер.	диан.	матер.	диан.	матер.																								
150	азб. бет.	150	азб. бет.																												
Крышка чугунная				Институт проектирования промышленного строительства																											
Стены бет.				Отдел изысканий																											
Дно бет.				Объект: 3-д ин. 40 лет Октября.																											
Скобы -				Инв. №																											
Наличие воды				Гл. геодезист																											
Наличие газа				Рук. группы																											
Под строительством				Исполнитель																											
				Дата																											
				Копировал																											
				Проверил																											
				Яненас																											
				Черняускас																											
				Ванькович																											
				Одмините																											