




4282

№ № кол. 9/121	Сеть : Канализации	Улица: станкостр. з-д „ 40 лет Октября”	№ № заказа	Год 1960	г. Вильнюс				
Чертеж колодца М 1:25		Отметки		ПРИВЯЗКА					
		Крышки	Лотка			Трубы			
		ухода	ухода	подкл. №	подкл. №				
		138,42	136,32	136,31					
									
		О П И С А Н И Е							
Состояние колодца и матер.		Т Р У Б							
Крышка чугунная		Вход		Выход		Подкл. №		Подкл. №	
		диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.	диам.	матер.
Стенка бет.		150	азб./бет.	150	азб./бет.				
Дно бет.		Институт проектирования промышленного строительства							
Скобы ст.2		Объект: з-д „40 лет Октября”							
Наличие воды		Изм. №	Гл. геодезист						
Наличие газа		Рук. группы		Л. Ян		Янекас			
Год строительства		Дата шаль		Исполнитель		Черняускас			
		1960 г.		Копировал		Бинките			
				Проверил		Янекас			