



KANALIZACIJAŠulinys Nr. 57/247Planšetas 4284
(nomenklatura)Miestas H. Griunus

Byla.....



1963 m.

Šulinio brėžinys

M. 1:50

**A L T I T U D Ė S**

Dangčio	L a t a k o		V a m z d ž i ū	
	prie įėjimo	prie išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
155.05	153.54	153.52	153.54	

P r i r i š i m a s**A P R A Š Y M A S**

Šulinio stovis ir medžiaga

Dangtis špižintis

Sienos plytų, betono

Dugnas plytų, betono

K a b e s 2

V a n d u o

D u j o s

Pastatytas 19.....m.

V A M Z D Ž I Ū

Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
200	ker	200	ker	200	ker		

Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas

Tyrimėjų skyrius

O b j e k t a s 2284

Inv. Nr.

Vyr. geodezininkas

Grupės vadovas

Vykdytojas

D a t a

19.1.63.

Braižė

Tikrino