

- 52 -

ITI Nr. 91⁸

<u>VANDENTIEKIO</u>		kameros		Nr. () <u>134</u>		KORTELE	
(Komunikacija)		(Ingininio pavadinimas)		<u>4285</u>			
<u>VILNIUS</u>		<u>GEROVES</u>					
(Miestas)		(Gatvė)		(Planšeto nomenklatura)			
ŠULINIO PIŪVIAI (Maitinys duoti m)				PRIRIŠIMO BRĖŽINYS			

Vertikalinis

Horizontalinis

Pavadinimas	Medžiaga	Diametras	Atstumas nuo dangčio	Altitudės	Lipynės (Medžiaga, kiekis)
Dangtis	ket.	650		150.05	
Žemė				150.05	Ar yra vandens? YRA...
Sienos	bet.				Ar yra dujų?
Dūgnas	bet.	1640 x 2000	2.92	147.13	Pastabos X = 23259.10 Y = 37915.04
Vamzdžiai	Nr. 1	KET	300	Viršus 2.30 Apačia 2.25	147.75
	Nr. 2	PLIEN	400	Viršus 2.25 Apačia 2.35	147.80
	Nr. 3	KET	150	Viršus 2.35 Apačia	147.70
	Nr. 4			Viršus Apačia	
	Nr. 5			Viršus Apačia	
	Nr. 6			Viršus Apačia	
	Nr. 7			Viršus Apačia	

UAB "INŽINERINIAI TYRINĖJIMAI" Filialas "TOPOGRAFIJA"	
Objekto Nr. <u>01.2.71355</u>	
Sudarė	<u>[Signature]</u> SAUČKAS
Patikrino	<u>[Signature]</u> PASUKEN
2003 m. 44. mėn. d.	
(Ingininio tyrinėjimo data)	