




KANALIZACIJAŠulinys Nr. 55/311Planšetas 4285
(nomenklatura)Miestas H-PanevėžysByla _____ 1963 m.**Šulinio brėžinys**

M. 1:50

**A L T I T U D Ė S**

Dangčio	L a t a k o		V a m z d ž i ū	
	prīe įėjimo	prīe išėjimo	Vamzd. Nr. 1	Vamzd. Nr. 2
154.08	150.42	149.64	151.77	

P r i r i š i m a s**A P R A Š Y M A S**

Šulinio stovis ir medžiaga

Dangtis špižintis uolienSienos plytų, betonoDugnas plytų, betonoK a b ė s 5

V a n d u o

D u j o s

Pastatytas 19____m.

V A M Z D Ž I Ū

Įeinančio		Išeinančio		Vamzdžio Nr. 1		Vamzdžio Nr. 2	
dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga	dijam.	medžiaga
150	kep	150	kep	150	kep		

Miestų ir kaimų statybos projektavimo institutas

Tyrinėjimų skyrius

O b j e k t a s 2824

Inv. Nr.	Vyr. geodezininkas		
	Grupės vadovas		
Data	Vykdytojas		
	Braižė		
	Tikrino		