4287

Форма № 5

№№ кол. (2)/103	Сеть водопровода	Улица N. Vilnia Parko g-ve Nr.19	№№ заказа 1175	Год 1961	г. Вильнюс

Чертеж колодца
М 1:50





Отметки

крышки	дна	трубы
160.10	157.90	158.02

ПРИВЯЗКА



ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и материал		Сеть	Трубы д. матер.	Фасон части	Задвиж. шт.	Гидр. тип.
Крышки	Чугун	Магистр.	d= 50 / чуг. ~~жел.~~		d= / Р. Ф.	Новый H=
Стены	~~Кирпич.~~ бетон.					
Дно	Бетон	Подкл.	d= 50 / чуг. ~~жел.~~		d= / Р. Ф.	Старый H=
Скобы	~~Чугун. жел.~~ nėra					
Год строит.	1961	Разводящая	d= / чуг. жел.		d= / Р. Ф.	Московский H=
Налич. воды	nėra					
Налич. газа	nėra	Подключ.	d= / чуг. жел.		d= / Р. Ф.	Колонка водоразб.

ОТДЕЛ ПО ДЕЛАМ СТРОИТЕЛЬСТВА И АРХИТЕКТУРЫ

Объект N. Vilnia 1kvart. Parko g-vės gyv. namo Nr.19 išpild. nuotrauka

Инв. №	Нач. произв. груп.	Antaniūnas	
	Рук. спец. бригад	Karalius	
	Исполнитель	Skvarnavičius	
Дата	Чертил	Skvarnavičius	
	Проверил		

Laikraščių ir žurnalų leid. sp. Užs. Nr. 2280.1.59.2000