4287

Форма 54 г

Канализация	Колодец № 33/112	Город Н-Вильня	Улица Парко	Дело №	19 62 г.

Чертеж колодца
М 1: 50





Отметки

Крышка	Лотка у входа	Лотка у выхода	Труб подкл. № 3	Труб подкл. №
160.69	158.75	158.74	158.76	
земля 160.76				

ПРИВЯЗКА



ул. Парко

ОПИСАНИЕ

Состояние колодца и матер.	
Крышка чугунная	
Степы ~~кирп.~~ бет.	
Дно ~~кирп.~~ бет.	
Скобы	|
Наличие воды	
Наличие газа	
Год строительства 19	

ТРУБ

Вход диам.	Вход матер.	Выход диам.	Выход матер.	Подкл. № 3 диам.	Подкл. № 3 матер.	Подкл. № диам.	Подкл. № матер.
150	кер	150	кер	100	чуг		

Институт проектирование городского строительства | Отдел изысканий

Объект 2824

Инв. №			
	Гл. геодезист	Юодис	
	Рук. группы	Юодис	
	Исполнитель	Дарисев	
Дата 12.XII.62 г.	Чертил		
	Проверил		

Panevėžio sp. 1194—1961 5000